



Comune di Catania
"PATRIMONIO- PROVVEDITORATO E ECONOMATO"
P.O. PATRIMONIO



del rappresentante del Comune di Catania, sono stati effettuati per le prove in occasione della Prot. N°

Catania,

Dei predetti danni ed asportazioni il Comune di Catania si impegna ad effettuare tempestiva denuncia agli organi di polizia.

Oggetto: Verbale di consegna dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Catania, via Federico Delpino.

Premesso che con Provvedimento del Ministero delle Finanze n. 5494 del 22/08/2008 è stato trasferito al Patrimonio Indisponibile di questa Amministrazione l'immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Catania, via Federico Delpino individuato al NCEU al foglio 36, particella 280, sub 2/3/4, e garage non censito al NCEU.

Che con deliberazione di G.M. n. 476 del 05/10/2012 l'immobile, già destinato al "Centro Astalli" è stato conferito al Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo del quale fa parte il Comune di Catania.

Rilevato che ai fini dell'utilizzo sono stati eseguiti dal Comune di Catania i lavori di adeguamento con conseguente rilascio di certificazioni che abilitano l'immobile per l'uso richiesto, di cui il rappresentante del Comune di Catania, fornisce copie non autentiche del certificato di agibilità rilasciato il 23/05/2013 dalla Direzione Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania ed del Certificato di Idoneità statica redatto il 21/05/2013 dall'Ing. Pietro Antonio Furnari.

Vista la richiesta avanzata dal Centro Astalli in data 07/12/2012 prot. n. 381209 del Comune di Catania.

Vista la nota del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo prot. 458 del 28/11/2013, assunta al protocollo del Comune di Catania il 04/12/2013 prot. n. 382902 con la quale si convocava per la data odierna per la consegna del bene.

Tutto ciò premesso, nell'anno 2013 il giorno cinque del mese di dicembre, presso l'immobile sito in Catania, via Federico Delpino, sono intervenuti i Signori:

- Arch. Giuseppe Catalano della Direzione Patrimonio Provveditorato ed Economato per conto del Comune di Catania, all'uopo delegato dal direttore della stessa direzione;
- Dott. Ing. Alfio Grassi, responsabile tecnico del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo in esecuzione della delibera n. 12 del 03/10/2013 del C.d.A. del Consorzio medesimo;
- Sac. Antonio Damiani, Presidente dell'Associazione Centro Astalli per l'assistenza agli immigrati- Catania

per la consegna del suddetto immobile dal Comune di Catania al Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo e contestualmente da quest'ultimo al Centro Astalli.

Alla presenza continua degli intervenuti si è svolta una attenta ricognizione dei luoghi.

Dalla suddetta ricognizione si è potuto appurare che dagli ambienti risultano essere stati asportati parte degli infissi interni ed esterni, dell'impianto elettrico e della rubinetteria, inoltre sono presenti dei buchi nell'intonaco in corrispondenza delle parti strutturali dell'immobile che, per dichiarazione

"PATRIMONIO- PROVVEDITORATO E ECONOMATO" – Via Domenico Tempio 62 64

Direttore: ing. Orazio Palmeri – email:

Responsabile P.O. geom. Giannotta Carmelo

Giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 15.30 – 17.30



Comune di Catania
"PATRIMONIO- PROVVEDITORATO E ECONOMATO"
P.O. PATRIMONIO



del rappresentante del Comune di Catania, sono stati effettuati per le prove in occasione della redazione del certificato di idoneità statica dell'immobile.

Dei predetti danni ed asportazioni il Comune di Catania si impegna ad effettuare tempestiva denuncia agli organi di polizia.

Per una migliore conoscenza dello stato dei luoghi si allega documentazione fotografica descrittiva che fa parte integrante del presente verbale per meglio rappresentarli.

Il Consorzio, preso atto della situazioni di fatto in cui si trova l'immobile, accetta il bene dal Comune di Catania formulando nel contempo espressa riserva che i suddetti danni vengano riparati dal Comune suddetto che sino alla data odierna ha avuto in consegna il bene con i correlativi obblighi di custodia.

Il Centro Astalli, preso atto dello stato di fatto, accetta l'immobile dal Consorzio formulando nel contempo espressa riserva che i suddetti danni vengano riparati dal Comune suddetto che sino alla data odierna ha avuto in consegna il bene con i correlativi obblighi di custodia.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti e chiuso alle ore

Per il Comune di Catania Cesareo D'Alessandro - Consigliere Amministrativo del Comune di Catania - cd del Consiglio Comunale n. 107 del 20/11/2013, resaure al presidente del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo prot. n. 282/2013 con la quale si convocava per la data indicata per la consegna del bene.

Per il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo Alfonso Grasso - Consigliere Amministrativo del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo prot. n. 282/2013 con la quale si convocava per la data indicata per la consegna del bene.

Per il Centro Astalli Antonio Damiani - Presidente dell'Associazione Centro Astalli per l'assistenza agli immigrati Catania

Tutto ciò premesso, nell'anno 2013 il giorno cinque del mese di dicembre, presso l'immobile sito in Catania, via Federico D'Onise, sono intervenuti i Signori:

- Arch. Giuseppe Cicalino della Direzione Patrimonio Provveditorato ed Economato per conto del Comune di Catania, all'epoca delegato dal direttore della stessa direzione,

- Dott. Ing. Alfonso Grasso, responsabile tecnico del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo in esecuzione della delibera n. 12 del 03/10/2013 del CdA del Consorzio etneano,

- Snc. Antonio Damiani, Presidente dell'Associazione Centro Astalli per l'assistenza agli immigrati Catania

per la consegna del suddetto immobile dal Comune di Catania al Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo e contestualmente da quest'ultimo al Centro Astalli.

Alla presenza riunita degli intervenuti si è fatta una attenta riconoscenza dei luoghi.

Dalla suddetta riconoscenza si è potuto appurare che dagli ambienti risultano essere stati esportati parte degli infissi interni ed esterni, dell'impianto elettrico e delle rubinetterie. Inoltre sono presenti